



CAUTION

- not for interrupting current
- for 26 to 14 AWG wires (0,14 to 2,5 mm²)
- use copper conductors only
- wire stripping length: 0,35 to 0,4 in (9 to 11 mm)

31STCSE B - 05.19



**PUSH ONLY
VERTICALLY UP TO
THE BOTTOM**

**SPINGERE FINO
IN FONDO SOLO
IN VERTICALE**

**NUR VERTIKAL BIS
UNTEN DRÜCKEN**

**POUSSER
JUSQU'AU FOND
SEULEMENT
EN VERTICAL**

**EMPUJAR HASTA
EL FONDO SÓLO
VERTICALMENTE**





ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- sezione cavi da impiegare:
da 0,14 a 2,5 mm²
- usare esclusivamente cavi di rame
- lunghezza spelatura del conduttore:
da 9 a 11 mm

ACHTUNG

- Nicht unter Spannung stecken
und trennen
- Leiterquerschnitt:
von 0,14 bis 2,5 mm²
- Nur Kupferkabel benutzen
- Abisolierlänge: von 9 bis 11 mm

ATTENTION

- ne pas utiliser pour couper le courant
- section de câbles à employer:
N° 26 jusqu'à 14 AWG
(de 0,14 jusqu'à 2,5 mm²)
- employer câbles en cuivre
- longueur de dénudage:
de 9 jusqu'à 11 mm

ATENCIÓN

- no desconectar bajo tensión
- sección de cables a utilizar:
desde 0,14 hasta 2,5 mm²
- utilizar exclusivamente cable de cobre
- longitud de desaislamiento cable:
desde 9 hasta 11 mm